IN ROTTERDAM EN OMSTREKEN.



HET UITPOMPEN VAN HET WATER.
Tientallen handspuiten werden in het werk gesteld om het water uit de huizen te krijgen.



EEN GAT IN DE STRAAT.
Nadat het water was weggevloeid moest er een brug worden gelegd om toegang tot den winkel te kunnen krijgen.




HET WATER IN DE HUIZEN.
Met pompen worden de kelders uitgehoosd, terwijl de vertrekken met emmers worden leeggeschept.




DE RAMP AAN DEN VARKENOORDSCHEN WEG.
In dit huisje, dat tot het dak in het water heeft gestaan, zijn twee kinderen om het leven gekomen. In het dak zijn nog gaten gemaakt waardoor men getracht heeft ze te redden.




LANGS DEN VARKENOORDSCHEN WEG.
De verwoesting, die hier door het water is veroorzaakt, is zooals men op de foto kan zien, wel ontzettend.




DE VERZAKTE SPOORBAAN.
Doordat de baan verzakt en gedeeltelijk weggespoeld was, werd de spoorwegverbinding Rotterdam—Dordrecht korten tijd verbroken.



DE DOORBRAAK VAN DEN VARKENOORDSCHEN POLDER.
Zoo spoedig mogelijk is men begonnen de doorbraak aan den Varkenoordschen polder met zakken zand te herstellen.



EEN OVERZICHT VAN HET GETEISTERDE GEDEELTE VAN DEN SPOORWEG ROTTERDAM—DORDRECHT.



HET ONTREDDERDE RANGEERTERREIN OP FEIJENOORD.
Ook hier heeft het water, zooals men kan zien, zijn sporen achterlaten.



DE DIJK WEDER VOORLOOPIG HERSTELD.
Met zakken zand heeft men het gat in den Varkenoordschen polder voorloopig hersteld.