




DE D-TREIN Parijs-Warschau verongelukte, door te groote snelheid op een in reparatie zijnd baanvak, tusschen Düren en Keulen. Deze foto toont hoe enkele wagons buiten de rails werden geplaatst.



De Spoorwegramp bij Düren

Wat er overbleef van een derde klas wagon van den D-trein naar Klagenfurt, die bij Loifarn op een tegemoet komende personentrein liep: vier passagiers verloren bij dit ongeluk het leven.

Een der zwaar gehavende rijtuigen; door den schok werden de truckstellen van de wagons gerukt.



Twee wagons van den verongelukten trein, die in elkaar werden geschoven.